中集申发通用技术服务（大连）有限公司
Focus Safer General Technical Services (Dalian) Co., Ltd.

检测报告
TEST REPORT

委托单位：
Client: 大连宝祥包装制品有限公司

委托单位地址：
Client Address: —

样品名称：
Sample Name: —

检测要求：
Test Requirement: 宏观检验、破断试验

收样日期：
Date of Receipt: 2021.07.19

完成日期：
Date of Completion: 2021.07.26

1. 本报告无本公司检测专用章无效。
Test report without our company's test seal is invalid.
2. 此报告结果仅对来样负责。
Test report is only applicable to the tested sample(s).
3. 受检单位如对检测报告有异议应及时提出（本机构样品一般保留一个月备复检）。
Any questions on the test report should be proposed in time by the client. (Note : The tested sample(s) will be kept for one month for possible retest.)
4. 未经本公司书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。
Test report should not be partly copied without approval of our company. (A complete copy is an exception.)

编制 Compiled By		审核 Reviewed By		批准 Approved By	
日期 / Date	2021.07.26	日期 / Date	2021.07.26	日期 / Date	2021.07.26

检测报告
TEST REPORT

样品名称 Sample Name	—			验收标准 Acceptance Standard(s)	CCS-2021
环境条件 Room Condition	20℃				
样品描述 Sample Description	在试件上取样，进行宏观检验、破断试验。				
试板编号 Test Plate No.	焊接方法 Welding Process	接头类型 Joint Type	焊接位置 Welding Position	母材材质/规格 BM Material/ Dimensions（mm）	焊接材料/规格 Welding Material/ Dimensions（mm）
21002	GTAW	FW	V 向上	SUS304/δ3+δ10	ER308/Φ1.6

检测数据 / 结果 Data / Result of Test

1. 宏观检验：

试验方法： CCS-2021

试样编号	结果	备注
21002-1	未发现可见缺陷	图 1
21002-2	未发现可见缺陷	图 2

试样宏观图片:




图 1




图 2

2. 破断试验：

试验方法：CCS-2021

试样编号	结果
21002-3	未发现可见缺陷

********以下空白 Blank Below********

注：样品来源信息为客户提供，本报告仅对来样技术数据负责。
Note: The information on the source and description of the sample(s) is offered and accountable by the client. This report result is only applicable to the tested sample(s) and to the relevant technical data used in the test(s).

********报告结束 End of Report********